

Wie lang kann ich meinen Forsthelm verwenden?


In PEFC-zertifizierten Wäldern sind Schutzhelme regelmäßig auszutauschen.

Im Falle einer offensichtlichen oder auch nur eventuellen Beschädigung ist ein Schutzhelm natürlich immer sofort auszutauschen. Doch auch bei einem unbeschädigten Forsthelm ist es nötig, diesen nach einer gewissen Zeit auszutauschen. Schutzhelme werden aus Kunststoffen gefertigt und enthalten sogenannte Weichmacher. Diese werden durch UV-Strahlen im Laufe der Zeit zerstört. Der Helm wird weniger elastisch, und kann Belastungen, z. B. von herabfallenden Ästen, nicht mehr entsprechend standhalten.

Wann der Helm genau ausgetauscht werden sollte, gibt der jeweilige Hersteller in der Nutzerinformation an. Sollte diese nicht mehr vorliegen, sieht die Berufsgenossenschaft (SVLFG), einen Austausch nach spätestens 5 Jahren vor.

Praxistipps

Das Produktionsdatum des Helms mit Monat und Jahr ist in den Helm eingeprägt.



© PEFC Bayern

Abbildung 1: Drei verschiedene Stempel mit demselben Produktionsdatum: März 2021

Die UV-Indikatoren, die sich auf einigen Helmen befinden, können nur einen Hinweis geben, dass der Helm früher ausgetauscht werden muss, weil er dem Sonnenlicht überdurchschnittlich ausgesetzt war. Somit sind Helme spätestens nach 5 Jahren auszutauschen, auch dann, wenn der Indikator noch nicht verblasst ist.



Abbildung 2: Forsthelm

© PEFC Bayern GmbH